

Hati-hati Lewati Silaing Bawah, Ada Sisa Tumpahan Minyak Truk Pertamina

Afrizal - PADANGPANJANG.INDONESIASATU.ID

Apr 30, 2022 - 10:53



PADANG PANJANG – Truk tangki pengangkut bahan bakar minyak dengan Nopol BM 9019 AO datang dari arah bukit tinggi menuju padang terguling di kawasan cubadak bungkuk silaing bawah, kejadian terjadi pada pukul 03.00 Wib menjelang sahur di duga kendaraan kehilangan kendali (Out Of Control).

Akibatnya kendaraan terguling ke sisi kiri jalan dan mengakibatkan jalan menjadi licin akibat tumpahan bahan bakar minyak dari kendaraan tersebut, Jumat (29/4).

Dengan sigap personil Lalu lintas Polres Padang Panjang mendatangi TKP dan menebarkan serbuk kayu di sepanjang jalan yang terkena tumpahan minyak mobil yang tergiling tersebut dengan tujuan mengurangi efek licin akibat tumpahan yang sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas apabila tidak di tidak lanjuti.

Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa sementata untuk Supir dan Kenek mengalami luka ringan, dan juga tidak menimbulkan kemacetan karena kendaraan dengan cepat dievakuasi personel bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Padang Panjang.

Kasat Lantas Polres Padang Panjang Iptu Aldy mengimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu berhati hati dan meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat memasuki kawasan Lembah Anai. (**)